

## Introduction – Introduction

# ATEX

ATmosphères EXplosibles

Une atmosphère explosive apparaît lors d'un mélange avec l'air de produits inflammables sous forme de gaz ou poussière. La plupart des procédés industriels peuvent donner lieu à la formation d'atmosphères explosives. Deux directives européennes s'appliquent à ces activités.

Explosive atmosphere occurs when air mix with gas or dust flammable product. Most of industrial processes may generate explosive atmosphere. Two European directives apply to these fields of activity.



Agroalimentaire  
Food industry



Pétrochimie  
Oil industry



Pharmacie  
Pharmaceutical industry



Recyclage  
recycling



Chimie  
chemical industry

## Directive 99/92/CE – EC 99/92 directive

Elle concerne la sécurité des travailleurs. Elle oblige l'industriel à évaluer le risque de ses installations, à définir les zones dangereuses et prendre toute les mesures :

- de mise en conformité des matériels en fonction de la zone dangereuse.
- de protection et d'information du personnel.

*It concerns workers safety and defines the site manager obligations in terms of risks evaluation, hazardous area classification and mandatory action regarding:*

- *Equipment conformity in relation with the hazardous area.*
- *Workers protection and information.*



### Classification des zones area classification

#### Niveau de Risque Risk level

Présence permanente >500h/an  
*continuous presence >500h/year*

Présence intermittente  
*Intermittent presence*

présence occasionnelle <10h/an  
*occasional presence <10h/year*

#### Gaz Gas

#### Poussières Dusts

### Catégorie d'appareil utilisable suitable equipment category

1

1 ou 2

1 ou 2 ou 3


## Directive 94/9/CE – EC 94/9 directive

Elle concerne les équipements utilisables en atmosphère explosive en définissant les exigences essentielles de conception et de construction des appareils et systèmes de protection.

*It regulates suitable equipment in potentially explosive atmosphere and defines essential requirements relating to design and manufacturing of equipments and protective systems.*

## Modes de protection – Protection modes

L'explosion d'une atmosphère explosive provient de la concomitance de trois facteurs (voir schéma). La suppression d'un seul de ces facteurs évite le risque d'explosion. La sécurité apportée par les modes de protection définis dans les normes est fondée sur la suppression de l'une de ces causes d'inflammation.



*An explosion can only occur, when these three factors come together (see sketch).*

*Removing one of these factors prevents risk of explosion. The security provided by the protection modes defined in the standards is based on the removal of one of these ignition causes*

Marquage des équipements - <i>Equipment marking</i>						
Lieu d'utilisation <i>place of use</i>	<b>Groupe I</b>		Mines - <i>Mining</i>			
	<b>Groupe II</b>		Industries de surface - <i>Surface industries</i>			
Catégorie de matériel <i>Equipment category</i>	<b>1</b>		Utilisation en zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 - <i>Use in zone 0, 1, 2, 20, 21, 22</i>			
	<b>2</b>		Utilisation en zone 1, 2, 21, 22 - <i>Use in zone 1, 2, 21, 22</i>			
	<b>3</b>		Utilisation en zone 2, 22 - <i>Use in zone 2, 22</i>			
Nature de l'atmosphère <i>Type of atmosphere</i>	<b>G</b>		atmosphère explosive formée par les gaz ou vapeurs <i>potentially explosive atmosphere generated by gas or vapour</i>			
	<b>D</b>		atmosphère explosive formée par les poussières <i>potentially explosive atmosphere generated by dust</i>			
Mode de protection - <i>protection mode</i>						
	<b>G</b>	<b>D</b>		<b>Zone</b>		
Enveloppe antidiéflagrante <i>Flame proof enclosure</i>	d	tD		1, 2 21, 22	Eviter la propagation de la flamme. <i>Avoid flame propagation</i>	
Rémpissage pulvérulent <i>Powder filling</i>	q	-		1, 2		
Immersion dans l'huile <i>Oil immersion</i>	o	-		1, 2		
Surpression interne <i>Pressurized apparatus</i>	px, py, pz	pD		1,2 21, 22	Eviter le contact entre l'atmosphère et la source d'inflammation. <i>Avoid contact between atmosphere and ignition source.</i>	
Encapsulage <i>Encapsulation</i>	ma, mb	maD, mbD		0, 1, 2 20, 21, 22		
Sécurité augmentée <i>Increased safety</i>	e	-		1, 2		
Sécurité intrinsèque (SI) <i>Intrinsic safety (IS)</i>	ia, ib, ic	iaD, ibD		0, 1, 2 20, 21, 22	supprimer la source d'inflammation. <i>Remove all the ignition sources.</i>	
Normal « n » <i>Normal « n »</i>	nA, nL, nR, nC	-		2		
Spécifique aux gaz - <i>specific to gas</i>						
Groupe de gaz <i>Gas group</i>	<b>IIA</b>		Propane			
	<b>IIB</b>		Ethylène			
	<b>IIC</b>		Hydrogène			
Température max. de surface <i>Max. surface temperature</i>	<b>T1</b>		450°C		La température maximale de surface de l'équipement doit être inférieure à la température d'auto inflammation du gaz environnant. <i>The maximum surface temperature of equipment must be lower than the ignition temperature of the environmental gas.</i>	
	<b>T2</b>		300°C			
	<b>T3</b>		200°C			
	<b>T4</b>		135°C			
	<b>T5</b>		100°C			
	<b>T6</b>		85°C			
Spécifique aux poussières - <i>specific to dusts</i>						
Etanchéité aux poussières <i>Dusts protection</i>	IP6X, IP5X					
Température max. de surface <i>Max. surface temperature</i>	T80°C					

## Certifications

- ▶ Certificat du système d'assurance qualité de la production.
-  **LCIE 03 ATEX Q8007.**
- ▶ Attestation d'examen CE de type pour chaque appareil utilisable en atmosphère explosive.
- ▶ Certificate of productive quality system insurance.
-  **LCIE 03 ATEX Q8007.**
- ▶ EC type examination certificate for each equipment suitable in hazardous area.

Produit Product	Marquage - Attestation Marking - certificate	Zone Area	Mode	T° amb	Commentaires Comments
Load cells Capteurs	LCIE 02 ATEX 6199X  II 2 G D Ex ia IIC T6 Ex iad A21 IP6X T80°C	Gaz Gas 1, 2  Poussière Dust 21, 22	Sécurité intrinsèque  <i>Intrinsic safety</i>	-20°C ... +60°C	le mode de protection sécurité intrinsèque et nécessite l'utilisation de barrières Zener.  <i>The intrinsic safety protecting mode requires the use of Zener barriers</i>
	LCIE 02 ATEX 6199X  II 2 D Ex tD A21 IP6X T80°C	Poussière Dust 21, 22	Etanchéité poussières  <i>Dusts protection</i>	-20°C ... +60°C	Ce mode ne nécessite pas de barrières zener.  <i>This mode doesn't require Zener barriers.</i>
	LCIE 02 ATEX 6021X  II 3 G Ex nl IIC T6 Ex na IIC T6	Gaz Gas 2	« normal »	-20°C ... +60°C	Pour un emplacement où une atmosphère explosive ne se présente pas en fonctionnement normal. Ce mode ne nécessite pas de barrières Zener.  <i>Used in area where an explosive atmosphere doesn't appear under normal operation. This mode doesn't require Zener barriers.</i>
Junction boxes Boîtiers de raccordement	LCIE 02 ATEX 6131X  II 2 G D Ex ia IIC T6 Ex iad A21 IP6X T80°C	Gaz Gas 1, 2  Poussière Dust 21, 22	Sécurité intrinsèque  <i>Intrinsic safety</i>	-20°C ... +40°C	le mode de protection sécurité intrinsèque et nécessite l'utilisation de barrières Zener.  <i>The intrinsic safety protecting mode requires the use of Zener barriers</i>
	LCIE 02 ATEX 6131X  II 2 D Ex tD A21 IP6X T80°C	Poussière Dust 21, 22	Etanchéité poussières  <i>Dusts protection</i>	-20°C ... +40°C	Ce mode ne nécessite pas de barrières zener.  <i>This mode doesn't require Zener barriers.</i>
	LCIE 02 ATEX 6022X  II 3 G Ex nl IIC T6 Ex na IIC T6	Gaz Gas 2	« normal »	-20°C ... +40°C	Pour un emplacement où une atmosphère explosive ne se présente pas en fonctionnement normal. Ce mode ne nécessite pas de barrières Zener.  <i>Used in area where an explosive atmosphere doesn't appear under normal operation. This mode doesn't require Zener barriers.</i>
SYSTEX	LCIE 03 ATEX 6415X  II 2 (2) SYST G D Ex ia IIC T6 Ex iad A21 IP6X T80°C	Gaz Gas 1, 2  Poussière Dust 21, 22	Sécurité intrinsèque  <i>Intrinsic safety</i>	-20°C ... +40°C	Système de sécurité intrinsèque, se reporter à la fiche technique SYSTEX  <i>Intrinsic safety system, consult the SYSTEX data sheet</i>